

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

EcoCare

GC3700 series



User manual

Lietotāja rokasgrāmata

Ръководство за потребителя

Instrukcja obsługi

Příručka pro uživatele

Manual de utilizare

Kasutusjuhend

Руководство пользователя

Korisnički priručnik

Návod na použitie

Felhasználói kézikönyv

Uporabniški priročnik

Пайдаланушы нұсқаулығы

Korisnički priručnik

Vartotojo vadovas

Посібник користувача

PHILIPS



3



4



4



6



8



8



9



11



13



14



15



18




18




19









25





EN	Fill the water tank with tap water only. Do not add perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals to avoid damage to your iron.	HU	A víztartályt csak csapvízzel töltse fel. A vasaló károsodásának elkerülése érdekében a vízhez ne tegyen parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítőt, vasaláskönnyítő adalékot vagy egyéb vegyi anyagot.
BG	Пълнете резервоара за вода само с чешмяна вода. Не добавявайте ароматизатор, оцет, кола, препарати за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други химикали, за да не повредите ютията.	KZ	Сү ыдысына тек ағын су құйыңыз. Үтікті зақымдамау үшін, оған иіс су, сірке су құйманыз, крахмал, қақ кетіргіш заттар, үтіктеуді жөнілдететін заттар немесе басқа химиялық заттар салмаңыз.
CZ	Napříte nádržku pouze vodou z kohoutku. Nepřidávejte parfém, ocet, škrob, prostředky pro odstranění vodního kamene, přípravky pro usnadnění žehlení ani jiné chemické látky. Předejdete tak poškození žehličky.	LT	I vandens bakelj pilkite tik vandenj iš čiaupo. Nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitokių cheminių medžiagų, kad nesugadintumėte lygintuvą.
EE	Täitke veepaak ainult kraaniveega. Et triikrauda mitte kahjustada, ärge lisage parfüümi, äädikat, tärklist, rooste eemaldusvahendit, triikimist hõlbustavaid vahendeid või muid kemikaale.	LV	Piepildiet ūdens tvertni tikai ar krāna ūdeni. Lai izvairītos no gludekļa bojājumiem, nepievienojet ūdenim smaržvielas, etiķi, cieti, gludināšanas līdzekļus vai citas ķimikālijas.
HR	Spremnik za vodu punite isključivo vodom iz slavine. Kako biste sprječili oštećenje glaćala, nemojte dodavati parfem, octu, izbjeljivača, sredstva za uklanjanje kamenca, sredstva za olakšavanje glaćanja ili neke druge kemikalije.	PL	Zbiorniczek wody można napełniać jedynie wodą z kranu. Dodawanie perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie lub innych środków chemicznych może spowodować uszkodzenie żelazka.

RO	Umpleți rezervorul de apă numai cu apă de la robinet. Nu adăugați parfum, oțet, amidon, agenți pentru îndepărțarea calcarului, produse de călcare sau alte substanțe chimice pentru a evita deteriorarea fierului dvs.	SI	Zbiralnik za vodo napolnite samo z vodo iz pipe. Ne dodajajte dišav, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje ali drugih kemičnih sredstev, da ne poškodujete likalnika.
RU	Заполняйте резервуар для воды только водопроводной водой. Во избежание повреждения утюга не добавляйте духи, уксус, крахмал, средства для удаления накипи или для гладжения и другие химические средства.	YU	Rezervoar punite isključivo vodom iz slavine. Nemojte da dodajete parfem, sirče, štirak, sredstva za skidanje kamenca, aditive za peglanje niti druge hemikalije kako biste izbegli oštećenje pgle.
SK	Do zásobníka na vodu vždy nalievajte len vodou z vodovodu. Nepridávajte parfumy, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné chemikálie, aby ste predišli poškodeniu žehličky.	UA	Наповніть резервуар для води лише водою з-під крана. Для запобігання пошкодженню праски не додавайте парфуми, оцет, крохмаль, засоби для видалення накипу, засоби для прасування або інші хімічні речовини.





EN	Fabric	LV	Audums
BG	Тъкани	PL	Tkanina
CZ	Textilie	RO	Material
EE	Kangas	RU	Ткань
HR	Tkanina	SK	Látka
HU	Textil	SI	Tkanina
KZ	Мата	YU	Tkanina
LT	Medžiaga	UA	Тканина



EN	Linen	LV	Lins
BG	Лен	PL	Len
CZ	Len	RO	In
EE	Linane	RU	Лен
HR	Lan	SK	Lán
HU	Vászon	SI	Posteljnina
KZ	Зығыр	YU	Lan
LT	Linas	UA	Лён

**MAX
LINEN**



EN	Cotton	LV	Kokvilna
BG	Памук	PL	Baweňna
CZ	Bavlna	RO	Bumbac
EE	Puuvillane	RU	Хлопок
HR	Pamuk	SK	Bavlna
HU	Pamut	SI	Bombaž
KZ	Макта	YU	Pamuk
LT	Medvilnė	UA	Бавовна

**●●●
COTTON**



EN	Wool	LV	Vilna
BG	Вълна	PL	Welná
CZ	Vlna	RO	Lánă
EE	Villane	RU	Шерсть
HR	Vuna	SK	Vlna
HU	Gyapjú	SI	Volna
KZ	Жүн	YU	Vuna
LT	Vilna	UA	Вовна

**●●
WOOL**



EN	Silk	LV	Zīds
BG	Коприна	PL	Jedwab
CZ	Hedvábí	RO	Mătase
EE	Siid	RU	Шелк
HR	Svila	SK	Hodváb
HU	Selyem	SI	Svila
KZ	Жібек	YU	Svila
LT	Šilkas	UA	Шовк







**●
SILK**








0

EN	Synthetics	LV	Sintētiski audumi
BG	Синтетика	PL	Tkaniny syntetyczne
CZ	Syntetická látka	RO	Materiale sintetice
EE	Sünteetiline	RU	Синтетика
HR	Sintetika	SK	Syntetická látka
HU	Műszálás	SI	Sintetika
KZ	Синтетика	YU	Sintetika
LT	Sintetinė medžiaga	UA	Синтетика

**●
SYNTHETIC**

0









EN	The Automatic Energy Saving function is active when the steam setting is set to 'MAX'. When ironing tough wrinkles you naturally apply more pressure onto the iron. Only then more steam is released, hence you save energy.	KZ	Автоматты энергия үнемдеу функциясы бу параметрі MAX (Ең жоғ.) күйіне орнатылғанда қосулы болады. Қатты кыртыстарды үткітегендә, әдтте үткітін үстін басамыз, онда ғана қосымша бұшығады, осылайша энергия үнемделеді.
BG	Функцията за автоматично пестене на енергия се включва, когато настройката на парата е зададена на MAX. Когато гладите упорити гънки, вие естествено прилагате по-голям натиск върху ютията. Така се изпуска повече пара и пестите енергия.	LT	Automatinio energijos saugojimo funkcija įsi Jungia tuo metu, kai garų nustatymas yra ties „MAX“ žyma. Lygindami didesnes raukšles, natūraliai stipriau spaudžiate lygintuvą. Tik tada išleidžiamą daugiau garų, taigi galite tauputi energiją.
CZ	Funkce automatické úspory energie je aktivní, je-li pára nastavena na teplotu „MAX“. Při žehlení nepoddajných záhybů na žehličku využijte vyšší tlak. Díky tomu dojde k uvolnění většího množství páry. K uvolnění většího množství páry dojde jen tehdy, takže dochází k úspoře energie.	LV	Automātiskas energotaupīšanas funkcija ir aktivizēta, ja ir iestātīts maksimālais tvaika režīms. Gludinot krokas, jūs neapzināti piespiežat gludekļi spēcīgāk. Tikai šādi tiek izvadīts vairāk tvaika, un līdz ar to tiek taupīta enerģija.
EE	Automaatne energiasäästufunktsioon on aktiivne, kui auruseadistus on "MAX". Tugevate kortsude triikimisel vajutate triikrauda loomulikult tugevamini. Alles siis eraldub rohkem auru ning te säästate energiat.	PL	Funkcja automatycznego oszczędzania energii włącza się po przełączeniu ustawienia pary na maksymalną wartość („MAX“). Podczas prasowania trudnych zagnieć w sposób naturalny wywierasz silniejszy nacisk na żelazko. Tylko wówczas zostaje uwolniona większa ilość pary, co pozwala zaoszczędzić energię.
HR	Funkcija automatske uštete energije aktivna je kada je postavka pare postavljena na "MAX". Prilikom glaćanja tvrdokornih nabora prirodno primjenjujete veći pritisak na glaćalo. Tek se tada oslobađa veća količina pare, čime se štedi energija.	RO	Funcția de Economisire automată a energiei este activă când setarea aburului este la 'MAX'. Când călcați cute persistente, aplicați în mod natural mai multă presiune pe fierul de călcat. Numai atunci se eliberează mai mult abur; economisind energie.
HU	Az automatikus energiatakarékos üzemmód a gőzbeállítás MAX értékénél aktiválódik. A gyűrődések kivasalásánál a nagyobb mennyiségek gőz csak a vasalóra kifejtett nagyobb nyomás hatására távozik, így Ön energiát takarít meg.	RU	Функция автоматического энергосбережения включается при выборе режима максимальной подачи пара MAX. Для разглаживания глубоких складок вы нажимаете на утюг с большим усилием, и только при этом увеличивается подача пара, что позволяет уменьшить расход электроэнергии.

SK	Funkcia automatickej úspory energie sa aktivuje, keď nastavíte ovládanie naparovania do polohy „MAX“. Pri žehlení odolných záhybov prirodzene viac tlačíte na žehličku. Až po silnom pritlačení sa uvoľní viac pary, a tým sa šetrí energia.	YU	Funkcija automatske uštede energije aktivna je kada je postavka pare postavljena na MAX. Kada peglate velike nabore, prirodno je da primenjujete veči pritisak na peglu. Tek se tada oslobađa veća količina pare, čime se štedi energija.
SI	Funkcija samodejnega varčevanja z energijo je aktivna, če je nastavitev pare nastavljena na "MAX". Pri likanju trdovratnih gub na likalnik pritisnite močneje. Šele takrat se sprosti več pare, zato varčujete z energijo.	UA	Функція автоматичного заощадження енергії активується, коли налаштування пари встановлено на "МАХ". Під час прасування важких складок Ви зазвичай більше натискаєте на праску. Лише тоді виходить більше пари, і таким заощаджується енергія.





EN	Use the steam boost function to remove stubborn creases at high temperatures (•• and above) or to iron hanging garments.	PL	Dzięki funkcji silnego uderzenia pary można usunąć oporne zagniecenia w wysokich temperaturach (•• i powyżej) lub wyprasować odzież wiszącą na wieszaku.
BG	Използвайте функцията за допълнителна пара за премахване на упорити гънки при високи температури (•• и повече) или при гладене на дрехи на закачалка.	RO	Utilizați funcția jet de abur pentru a îndepărta cutetele persistente la temperaturi mari (•• și peste) sau pentru a căla haine pe umeraș.
CZ	Pomocí funkce parního rázu odstraňujte nepoddajné záhyby při vysokých teplotách (•• a vyšší) nebo u zavěšených oděvů.	RU	При высоких температурах (•• и выше) для разглаживания стойких складок или отпаривания одежды на плечиках можно использовать функцию "Паровой удар".
EE	Kasutage lisauru funktsiooni, et kõrvaldada raskesti eemaldataavad kortsud kõrgetel temperatuuridel (•• ja rohkem) või triikida rippuvaid riideid.	SK	Funkcia prídavného prúdu pary sa používa na odstránenie odolných záhybov pri vysokých teplotách (•• a vyšše) alebo na zehlenie visiaceho oblečenia.
HR	Funkciju mlaza pare koristite za uklanjanje tvrdokornih nabora pri visokim temperaturama (•• i višima) ili za glaćanje odjevnih predmeta na vješalici.	SI	Funkcijo za izpust pare uporabite za glajenje trdovratnih gub pri visoki temperaturi (•• in več) ali za likanje obesenih oblačil.
HU	Magas hőfokon (•• és afölött) a gózlövet funkció a makacs gyűrődések eltávolítására, illetve lógó ruhaneműk kiválasztására használható.	YU	Funkciju dodatne količine pare koristite za uklanjanje večih nabora pri visokim temperaturama (•• i višim) ili pegljanje okačene odeće.
KZ	Оңайшылықпен үткітелмейтін қыртыстарды жоғары температурада кетіру (•• және одан жоғары) немесе іюлі кімдерді үткітеу үшін, буды қүшету функциясын пайдаланыңыз.	UA	Використовуйте функцію парового струменя для видалення важких складок за високої температурі (•• і вище) або для прасування підвішеного одягу.
LT	Norėdami išlyginti sunkiai išlyginamas raukšles ar norėdami išlyginti kabancius rūbus, naudokite garų srovės funkciją, nustatę aukštą temperatūrą (•• ir daugiau).		
LV	Izmantojiet papildu tvaika funkciju, lai augstā temperatūrā (•• un augstākā) izgludinātu grūti izgludināmas apģērba krokas vai lai gludinātu pakarinātus apģērbus.		

EN Fabric
 BG Тъкани
 CZ Textilie
 EE Kangas
 HR Tkanina
 HU Textil
 KZ Мата
 LT Medžiaga

LV Audums
 PL Tkanina
 RO Material
 RU Ткань
 SK Látka
 SI Tkanina
 YU Tkanina
 UA Тканіна



EN Cotton, Linen
 BG Памук, лен
 CZ Bavlna, len
 EE Puuvillane, linane
 HR Pamuk, lan
 HU Pamut, vászon
 KZ Мақта, зығыр
 LT Medvilnė, linas





LV Kokvilna, lins
 PL Bawełna, len
 RO Bumbac, ln
 RU Хлопок, лен
 SK Bavlna, ľan
 SI Bombaž, posteljnina
 YU Pamuk, laneno platno
 UA Бавовна, льон

•••, MAX ✓

EN Silk, Wool, Synthetics
 BG Коприна, вълна, синтетика
 CZ Hedvábí, vlna, syntetické materiály
 EE Siid, villane, sünteetiline
 HR Svila, vuna, sintetika
 HU Selyem, gyapjú, műszálás
 KZ Жибек, жүн, синтетика
 LT Šilkas, vilna, sintetinė medžiaga




LV Zīds, vilna, sintētika
 PL Jedwab, wełna, tkaniny syntetyczne
 RO Mătase, Lână, Materiale sintetice
 RU Шелк, шерсть, синтетика
 SK Hodváb, vlna, syntetická látka
 SI Svila, volna, sintetika
 YU Svila, vuna, sintetika
 UA Шовк, вовна, синтетика

•• ✓










EN	Use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.	LV	Izmantojiet smidzināšanas funkciju, lai jebkurā temperatūrā izgludinātu grūti izgludināmas apgērba krokas.
BG	Използвайте функцията за пръскане за премахване на упорити гънки при всякаква температура.	PL	Funkcji spryskiwacza można użyć w celu usunięcia opornych zagnieień.
CZ	Rozprašovač použijte k odstranění nepoddajných záhybů při jakékoli nastavené teplotě.	RO	Utilizați funcția spray pentru a netezi cutele mai încăpătănește la orice temperatură.
EE	Kasutage piserdusfunktsiooni raskete kortsude kõrvaldamiseks igal temperatuuril.	RU	Применение функции разбрзгивания для размягчения стойких складок возможно при любой температуре.
HR	Funkciju raspršivanja koristite za uklanjanje tvrdokornih nabora pri bilo kojoj temperaturi.	SK	Kropenie sa používa na odstránenie odolných záhybov pri ľubovoľnej teplote.
HU	A vízpermetezési funkció bármely hőfokon alkalmazható a makacs gyűrődések kisimítására.	SI	Funkcijo pršenja uporabite za odstranitev trdrovratnih gub pri katerikoli temperaturi.
KZ	Су шашу функциясын пайдаланып қатты қыртыстарды кез келген температурада кетіріңіз.	YU	Funkciju raspršivanja možete da koristite za uklanjanje tvrdokornih nabora na bilo kojoj temperaturi.
LT	Purškimo funkcija padės išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles lyginant bet kokia temperatūra.	UA	Використовуйте функцію розпилення для усунення важких складок за будь-якої температури.















EN	Auto off (GC3760 only)	LV	Automātiskā izslēgšanās (tikai modelim GC3760).
BG	Автоматично изключване (само за GC3760).	PL	Funkcja automatycznego wyłączania (tylko model GC3760).
CZ	Automatické vypnutí (pouze model GC3760).	RO	Oprire automată (numai GC3760).
EE	Automaatne väljalülitus (ainult mudelil GC3760).	RU	Автоотключение (только для GC3760).
HR	Automatsko isključivanje (samo GC3760).	SK	Automatické vypnutie (iba model GC3760).
HU	Automatikus kikapcsolás (csak a GC3760 típus esetén).	SI	Samodejni izklop (samo GC3760).
KZ	Автоматты өшү (тек GC3760 үлгісінде).	YU	Automatsko isključivanje (samo GC3760).
LT	Automatinis išjungimas (tik GC3760).	UA	Автоматичне вимкнення (лише GC3760).





EN	Descaling every two weeks. Fill the water tank and heat the iron to 'MAX' temperature. Then, unplug and hold the iron over your sink. Push and hold the slide button to calc-clean while you shake the iron to flush out the water.	HU	Kéthetente végezzen vízkőmentesítést. Tölts fel a víztartályt és melegítse fel a vasalót „MAX” hőmérsékletre. Ezután húzza ki a vasalót és tartsa a mosogató fölé. A vízkőmentesítéshez tartsa lenyomva a csúszógombot, közben a vasalót rázva távolítsa el a vizet.
BG	Премахвайте накипа на всеки две седмици. Напълнете резервоара за вода и загрейте ютията до температура "MAX". След това извадете щепсела от контакта и дръжте ютията над мивката. Натиснете и задръжте бутона за почистване на накип, като същевременно разклащате ютията, за да я промиете.	KZ	Екі апта сайын қақтан тазартып тұрыңыз. Су ыдысын толтырып, үтікті «MAX» (Ен жоғ.) температура деңгейіне қойып қыздырыңыз. Содан соң үтікті розеткадан ажыратып, шұңғышаның үстінен ұстаңыз. Сырғыту түймесін қақтан тазалау режиміне апарып тұрып, үтікті шайқап сүйн тегініз.
CZ	Odstraňování vodního kamene provádějte každé dva týdny. Napříte nádržku a zahřejte žehličku na teplotu „MAX“. Poté žehličku odpojte a podržte nad dřezem. Zatlačením a podržením bočního tlačítka provedte odstranění vodního kamene. Zároveň z žehličky vytřepte vodu.	LT	Išvalykite kas dvi savaites. Pripildykite vandens bakelį ir nustatykite temperatūrą iki „MAX“ žymos. Tada išjunkite lygintuvą ir laikykite virš kriauklės. Paspauskite ir palaiykite nuspaudę slenkantį mygtuką, kad nuosėdos pasišalintų kartu su vandeniu tuo metu, kai kratote lygintuvą.
EE	Eemaldage katlakivi iga kahe nädala järel. Täitke veepaak ja laske triikraual kuumeneda MAX-temperatuurini. Seejärel tömmake pistik seinakontaktist välja ja hoidke triikrauda kraanikausi kohal. Vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise nuppu all, samal ajal vee väljauhtumiseks triikrauda raputades.	LV	Atkalķojet gludekli reizi divās nedēļas. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un uzkarsējet gludekli līdz maksimālajai temperatūrai. Pēc tam atvienojet gludekli no elektrotīkla un turiet to virs izlietnes. Būdiet un turiet slīdslēdzi Calc-Clean (atkalķošanas) pozīcijā vienlaicīgi kratot gludekli, lai iztukšotu ūdens tvertni.
HR	Kamenac uklanjajte svaka dva tjedna. Napunite spremnik za vodu i zagrijte glaćalo do najviše temperature ("MAX"). Zatim iskopčajte glaćalo i držite ga iznad sudopera. Gurnite i zadržite klizni gumb za uklanjanje kamenca istovremeno tresući glaćalo kako biste izlili vodu.	PL	Kamień należy usuwać co dwa tygodnie. Napełnij zbiorniczek wody i rozgrzej żelazko do temperatury maksymalnej („MAX”). Następnie odlacz żelazko od gniazdka elektrycznego i trzymaj je nad zlewem. Naciśnij i przytrzymaj suwak w położeniu Calc-Clean, potrząsając żelazkiem, aby wylać wodę.







RO	Îndepărtați calcarul la fiecare două săptămâni. Umpleți rezervorul de apă și încălziți fierul la temperatura maximă. Apoi scoateți aparatul din priză și țineți-l deasupra chiuvetei. Mențineți apăsat butonul glisant pentru a curăța calcarul în timp ce scuturați fierul pentru a elibera apa.
RU	Проводите очистку от накипи каждые 2 недели. Наполните резервуар для воды и нагрейте утюг до максимальной температуры. Затем отключите утюг от сети и поднесите к раковине. Нажмите и удерживайте ползунковый переключатель в положении Calc-Clean, слегка потрясите утюг для удаления накипи.
SK	Vodný kameň odstraňujte každé dva týždne. Napláňte zásobník na vodu a zohrejte žehličku na teplotu „MAX“. Potom žehličku odpojte a podržte ju nad umývadlom. Stlačte a podržte posuvné tlačidlo na odstraňovanie vodného kameňa a súčasne zo žehličky vytraste vodu.
SI	Vodni kamen odstranjujte vsaka dva tedna. Napolnite zbiralnik za vodo in likalnik segregite na najvišjo temperaturo. Nato likalnik odklopite in držite nad lijakom. Pridržite gumb za odstranjevanje vodnega kamna in stresajte likalnik, da iz njega odteče voda.
YU	Očistite kamenac svake dve nedelje. Napunite rezervoar za vodu i zagrejte peglu na maksimalnu temperaturu. Zatim je isključite iz zidne utičnice i držite je iznad sudopere. Gurnite i zadržite klizno dugme da biste očistili kamenac tako što ćete tresti peglu kako bi iz nje izašla voda.
UA	Видаляйте накип кожні два тижні. Наповніть резервуар для води та нагрійті праску до температури "MAX". Потім від'єднайте праску від мережі. Тримаючи праску над раковиною, посуньте кнопку-повзунок у положення Calc-Clean та утримуйте її, трясучи праскою, поки не виллеться вода.





EN	Cleaning and storage. Do not use steelwool, vinegar or any abrasive cleaning agent.
BG	Почистване и съхранение. Не използвайте стоманена вълна, оцет или абразивен почистващ препарат.
CZ	Čištění a skladování. Nepoužívejte drátěnku, octu nebo abrazivní čisticí prostředky.
EE	Puhastamine ja hoidmine. Ärge kasutage traatvilla, äädikat ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
HR	Čišćenje i spremanje. Nemojte koristiti čeličnu vunu, ocat ili abrazivna sredstva za čišćenje.
HU	Tisztítás és tárolás. Ne használjon fém szúrolószivacsot, ecsetet és szúroló tisztítószereket.
KZ	Тазалау және сақтау. Темір қырғышты, сірке сүнін немесе абразивті тазалау күралдарын пайдалануға болмайды.
LT	Valymas ir saugojimas. Nenaudokite plieno kempinėlės, acto ar bet kokių šiurkščių valymo priemonių.

LV	Tīrīšana un uzglabāšana. Aizliegts izmanot tērauda vati, etiķi, kā arī jebkādus abrazīvus tirāmos līdzekļus.
PL	Czyszczenie i przechowywanie urządzenia. Nie używaj druciaków, octu ani żadnych środków ściernych.
RO	Curățarea și depozitarea. Nu utilizați vată minerală, oțet sau orice agent de curățare abraziv.
RU	Очистка и хранение. Не используйте металлическую мочалку, уксус и абразивные чистящие средства.
SK	Čistenie a odkladanie. Nepoužívajte drôtenku, ocat ani drsné čistiace prostriedky.
SI	Čiščenje in shranjevanje. Ne uporabljajte jeklene volne, kisa ali drugih jedkih čistilnih sredstev.
YU	Čišćenje i odlaganje. Nemojte da koristite čeličnu vunu, sirće niti bilo koje drugo abrazivno sredstvo za čišćenje.
UA	Чищення та зберігання. Не використовуйте сталеві губки, оцет та інші абразивні засоби для чищення.





Problem		Possible cause	Solution
EN	The iron does not produce steam. The iron leaks The steam boost function does not work properly. Flakes and impurities leak from the soleplate during ironing. Water spots appear on the garment during ironing.	The steam position is set to 0. The water tank is filled beyond its capacity You have used the steam boost function too often with not enough intervals. Hard water forms flakes inside the soleplate. Steam has condensed onto the ironing board. If the underside of the ironing board is wet, wipe it dry with a piece of dry cloth.	Set the steam position to or . Do not fill the water tank beyond the 'MAX' symbol. Temporarily keep the iron horizontal before you use the steam boost function again. Use the calc-clean function until all flakes and impurities have been disposed of. Occasionally iron wet spots without steam in order to dry them. To prevent steam from condensing onto the ironing board, use an ironing board with a wire mesh top.
Проблем		Вероятна причина	Решение
BG	Ютията не подава пара. Има изтичане от ютията. Функцията за парен удар не работи правилно. По време на гладене от гладещата плоча падат люспици и нечистотии. Върху дрехата се появяват водни петна по време на гладене.	Регулаторът на парата е в положение 0. Резервоарът за вода е напълнен над вместимостта му. Използвали сте функцията за допълнителна пара твърде често с недостатъчни интервали. Твърдата вода образува люспици в гладещата плоча.	Поставете регулатора на парата в положение или .
			Не пълнете водния резервоар над знака "MAX".
			Временно оставете ютията хоризонтална, преди да използвате отново функцията за допълнителна пара.
			Използвайте функцията за премахване на накип, докато изпаднат всички люспици и нечистотии.
			Гладете върху мокрите петна от време на време без пара, за да ги изсушите.
Problém		Možná příčina	Řešení
CZ	Žehlička neprodukuje páru. Žehlička netěsní. Funkce parního rázu správně nefunguje. Během žehlení unikají z žehlicí plochy šupinky a nečistoty. Při žehlení se na oděvu objevují mokré skvrny.	Pozice volby páry je nastavena na 0. Nádržka na vodu je naplněna nad kapacitou. Funkci parního rázu jste používali příliš často bez dostatečných přestávek. Šupinky se vytvářejí kvůli nadměrně tvrdé vodě. Na žehlicím prkně zkondenzovala pára. Pokud je žehlicí prkno vlhké, otřete je dosudna suchým hadříkem.	Nastavte pozici volby páry do polohy nebo .
			Nepřipeňte nádržku na vodu nad úroveň značky 'MAX'.
			Před dalším použitím funkce parního rázu držte žehličku dočasně ve vodorovné poloze.
			Použijte funkci odstraňování vodního kamene a odstraňte nečistoty a šupinky.
			Odstranění vlhkých skvrn provedte tak, že je přežitostně vyzehlíte žehličkou.
			Abyste zabránili kondenzaci páry na žehlicím prkně, používejte žehlicí prkno s drátěnou síťovinou.

Probleem		Võimalik põhjus	Lahendus
EE	Triikraust ei tule auru.	Aururegulaator on seadistatud asendisse 0.	Seadistage aururegulaator asendisse või .
	Triikraud leib.	Veepaak on tädetud üle lubatud piiri.	Ärge kunagi täitke veepaaki üle MAX-tähise.
	Lisaauru funktsioon ei tööta korralikult.	Te olete kasutanud lisaura funktsiooni liiga tihti, ilma piisavate vaheegadeta.	Enne lisaura funktsiooni uesti kasutamist hoidke triikrauda mõnda aega horisontaalasendis.
	Katlakivi helbed ja mustus väljuvad triikimise ajal triikraua tällast.	Kare vesi tekib triikraua tallas katlakivi helbeid.	Kasutage katlakivi eemaldamise funktsiooni, kuni kõik helbed ja mustus on kadunud.
	Triikimise ajal ilmuvad riidele märjad plekid.	Triikimislauale on kondenseerunud aur.	Aeg-ajalt triikige märgi laike kuivatamiseks ilma auruta.
		Kui triikimislaua alaosa on märg, kuivatage seda kuiva lapiga.	Et hoida ära auru triikimislauale kondenseerumist, kasutage triikimislaua, millel on armatuurist ülaosa.

Problem		Mogući uzrok	Rješenje
HR	Glačalo ne proizvodi paru.	Postavka za paru postavljena je na 0.	Postavku pare postavite na ili .
	Iz glaćala curi voda.	Spremnik za vodu previše je napunjeno.	Nemojte puniti spremnik za vodu iznad simbola "MAX".
	Funkcija mlaza pare ne radi ispravno.	Prečesto ste koristili funkciju mlaza pare uz nedovoljne intervale između korištenja.	Prije ponovnog korištenja funkcije mlaza pare privremeno zadržite glaćalo u vodoravnom položaju.
	Prilikom glaćanja komadići kamenca i prljavština izlaze iz površine za glaćanje.	Tvrda voda stvara kamenac unutar površine za glaćanje.	Koristite funkciju za uklanjanje kamenca sve dok ne izadu svi komadići kamenca i prljavština.
	Za vrijeme glaćanja na odjeći se pojavljuju vlažne mrlje.	Para se kondenzirala na dasci za glaćanje.	Vlažna mesta s vremenom na vrijeme izglačajte kako bi se osušila.
		Ako je donja strana daske vlažna, obrišite je suhom krpom.	Kako biste sprječili kondenziranje pare na dasci, koristite dasku sa žičanom mrežom.

Probléma		Lehetőséges ok	Megoldás
HU	A vasaló nem termel gózt.	A gózsabályzó 0 fokozatban van.	Állítsa a gózvezérlő gombot a vagy pozícióba.
	A vasalóból folyik a víz.	A víztartályban túl sok víz van.	Ne töltse a víztartályt a „MAX” jelzés fölött.
	A gózlövet funkció nem működik megfelelően.	Túl gyakran, piheitetés nélkül használta a gózlövet funkciót.	Mielőtt ismét használná a gózlövet funkciót, kis ideig tartsa a vasalót vízzintesen.
	Vasalás közben vízkörlerakódások és szennyeződések távoznak a vasalótalpból.	A kemény víz vízkörlerakódásokat képez a vasalótalp belséjében.	A vízkörmentesítő funkciójával távolítsa el az összes vízkörlerakódást és szennyeződést.
	Vasalás közben nedves foltok jelennek meg ruhán.	Gőz csapódik le a vasalóállványon.	A nedves foltokat időről időre gőzölés nélküli vasalással szárítsa fel.
		Ha a vasalódeszka nedves, törölje meg száraz ruhával.	A gőz nem csapódik le a vasalódeszkára, ha dróthálós vasalódeszkát használ.

Məsеле	Yıqtimal себебі	Шешімі	
KZ	<p>Үткіп бу шығармайды.</p> <p>Үткітен су тамшалайды.</p> <p>Буды күшету функциясы дұрыс жұмыс істемейді.</p> <p>Үткітеп жатқанда, үткітін табаңынан қақтар мен қалдық заттар түседі.</p> <p>Үткітеп жатқанда, киім үстінде су дақтары пайда болады.</p>	<p>Бу позициясы 0 мәніне орнатылған.</p> <p>Су ыдысына артық су құйылған.</p> <p>Буды күшету функциясын тым қысқа аралықпен өте жиі пайдаланғансыз.</p> <p>Қатты су пайдаланғаннан үткі табаңында қақ пайда болады.</p> <p>Егер үткітеп тақтасының астынғы жағы су болса, оны құргак шуберекпен сүртіп кептіріңіз.</p>	<p>Бу позициясын Δ немесе \square күйіне орнатыңыз.</p> <p>Су ыдысына «MAX» (Ең жоғ.) көрсеткішінен асырып су қысқа болмайды.</p> <p>Буды күшету функциясын қайта пайдаланбас бұрын, үткіті үақытша көлденен жерге койыңыз.</p> <p>Қатар мен қалдық заттар толық шыққанша қақ тазалау функциясын пайдаланыңыз.</p>
Problema	Galima priežastis	Sprendimas	
LT	<p>Lygintuvas neleidžia garų.</p> <p>Iš lygintuvo laša vanduo.</p> <p>Garų srovės funkcija tinkamai neveikia.</p> <p>Lyginimo metu iš lygintuvo padō pasirodo nešvarumai ir apnašos.</p> <p>Lyginimo metu ant drabužų atsiranda dręgnū dėmų.</p>	<p>Garų regulatorius nustatytas ties „0“.</p> <p>Vandens bakelyje yra per daug vandens.</p> <p>Jūs per dažnai naudojote garų srovės funkciją.</p> <p>Dėl kieto vandens lygintuvo padō viduje susidarė apnašų.</p> <p>Garai susikondensavo ant lyginimo lento.</p> <p>Jei apatinė lyginimo lento pusė dręgna, nušluostykite ją sausu skudurėliu.</p>	<p>Nustatykite garų regulatoriorius ties Δ arba \square.</p> <p>Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos.</p> <p>Laikinai palaikykite lygintuvą horizontalioje padėtyje prieš vėl pradédami naudoti garų srovės funkciją.</p> <p>Naudokite nuosėdų šalinimo funkciją tol, kol visi nešvarumai ir apnašos bus pašalinti.</p> <p>Norédami išdžiovinti drėgnes dėmes, karts nuo karto palyginkite jas be garų.</p> <p>Kad garai nesikondensuotų ant lyginimo lento, naudokite lyginimo lentą su vieliniu tinkleliu viršuje.</p>
Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums	
LV	<p>Gludeklis neizdala tvaiku.</p> <p>No gludekļa pil ūdens.</p> <p>Papildu tvaika funkcija nedarbojas.</p> <p>Gludināšanas laikā no gludekļa gludināšanas virsmas izdalās plēksnes un netīrumi.</p> <p>Gludināšanas laikā uz apģērba parādās ūdens plankumi.</p>	<p>Izvēlētais tvaika režīms ir 0.</p> <p>Ūdens tvertnē ir iepildīts pārāk daudz ūdens.</p> <p>Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk bieži ar pārāk īsiem pārtraukumiem.</p> <p>Ciets ūdens veido plēksnes gludināšanas virsmas iekšpusē.</p> <p>Uz gludināmā dēļa ir kondensējies tvaiks.</p> <p>Ja gludināmā dēļa otrā puse ir mitra, noslaukiet to ar sausu drāniņu.</p>	<p>Izvēlieties tvaika režīmu Δ vai \square.</p> <p>Nepārsniezdiet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.</p> <p>Pirms papildu tvaika funkcijas atkārtotas lietošanas īslaicīgi patunet gludeklī horizontāli.</p> <p>Izmantojiet Calc-Clean funkciju, līdz visas plēksnes un netīrumi ir likvidēti.</p> <p>Lai izjāvētu slapjos plankumus, laiku pa laikam gludiniet tos, neizmantojot tvaiku.</p> <p>Lai novērstu tvaika kondensēšanos uz gludināmā dēļa, izmantojiet gludināmo dēli ar pārkāju.</p>

Problem		Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
PL	Żelazko nie wytwarza pary.	Regulator pary jest ustawiony na wartości 0.	Ustaw regulator pary w pozycji lub .
	Z żelazka wycieka woda.	Zbiorniczek wody jest wypełniony powyżej swojej pojemności.	Nie nalewaj wody powyżej symbolu „MAX”.
	Funkcja silnego uderzenia pary nie działa prawidłowo.	Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często bez wystarczających przerw.	Zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary, na pewien czas umieść żelazko w pozycji poziomej.
	Podczas prasowania ze stopy żelazko wydostają się zanieczyszczenia.	Twarda woda powoduje tworzenie się osadów wewnątrz stopy żelazka.	Użyj funkcji Calc-Clean, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
	Podczas prasowania na ubrańiach pojawiają się mokre plamy.	Para skrapla się na desce do prasowania.	Przez jakiś czas prasuj plamy bez użycia pary, aby je wysuszyć.
		Jeśli powierzchnia deski do prasowania jest mokra, wyróżj ją suchą szmatką.	Aby uniknąć skraplania się pary na powierzchni deski do prasowania, korzystaj z deski z siatką drucianą na wierzchu.

Problema		Cauză posibilă	Soluție
RO	Aparatul nu produce abur.	Pozitia pentru abur este setata la 0.	Setati pozitia pentru abur la sau la .
	Fierul prezintă surgeri.	Reservorul de apă este umplut peste capacitatea sa.	Nu umpleți rezervorul de apă peste simbolul „MAX”.
	Funcția pentru jet de abur nu funcționează corect.	Ati utilizat funcția de jet de abur prea des cu intervale insuficiente.	Mantineti temporar fierul orizontal înainte de a utiliza din nou funcția de jet de abur.
	Din talpă se scurg coji și impurități în timpul călcătului.	Apa dură formează depunerile de calcar în interiorul tălpii.	Utilizați funcția de detartrare până când se elimină toate cojile și impuritățile.
	Apar pete de apă pe articolul de îmbrăcăminte în timpul călcării.	Aburul s-a condensat pe masa de călcăt.	Călați din când în când fără abur petele umede pentru a le usca.
		Dacă partea de sub masa de călcăt este udă, uscați-o cu o cărpă uscată.	Pentru a preveni condensarea aburului pe talpa fierului de călcăt, utilizați talpă cu o protecție de tip plasă.

Проблема		Возможная причина	Способы решения
RU	Утюг не вырабатывает пар.	Регулятор пара установлен в положение "0".	Установите регулятор пара в положение или .
	Утюг протекает.	Резервуар для воды наполнен выше отметки максимального уровня.	Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.
	Функция "Паровой удар" работает неправильно.	За последнее время функция "Паровой удар" использовалась слишком часто.	Установите утюг в горизонтальное положение перед следующим использованием функции "Паровой удар".
	Во время гладжения из отверстий в подошве утюга появляются хлопья и посторонние частицы.	Из-за использования жесткой воды внутри подошвы утюга образуется накипь.	Используйте функцию очистки от накипи для удаления хлопьев и посторонних частиц.
	Во время гладжения на одежду появляются мокрые пятна.	Пар скапился на гладильной доске в виде конденсата.	Прогладьте влажные пятна утюгом несколько раз, отключив функцию подачи пара.
		Если намокла обратная сторона гладильной доски, вытирайте ее сухой тканью.	Для предотвращения конденсации пара на гладильной доске пользуйтесь доской с проволочной подставкой.

Problém		Možná príčina	Rešenie
SK	Žehlička nevytvára paru.	Ovládanie naparovania je nastavené do polohy 0.	Nastavte ovládanie naparovania do polohy alebo .
	Zo žehličky uniká voda.	Zásobník na vodu je naplnený viac, než je jeho kapacita.	Zásobník na vodu naplňte najviac po symbol „MAX“.
	Funkcia prídavného prúdu pary nefunguje správne.	Funkciu prídavného prúdu pary ste používali príliš často v priebehu veľmi krátkeho času.	Skôr ako znova použijete funkciu prídavného prúdu pary, podržte na chvíľu žehličku vo vodorovnej polohe.
	Počas žehlenia z otvorov v žehliacej ploche unikajú usadeniny a nečistoty.	Tvrdosť používanej vody spôsobuje vznik usadenín.	Pomocou funkcie odstránenia vodného kameňa odstraňte všetky usadeniny a nečistoty.
	Na odevu sa počas žehlenia objavujú mokré miesta.	Na žehliacej doske sa skondenzovala vodná para. Ak je spodná strana žehliacej dosky mokrá, utrite ju suchou tkaninou.	Mokré miesta vysušte prežehlením bez naparovania. Aby ste predišli zrážaniu pary na žehliacej doske, používajte žehliacu dosku, ktorej vrchná časť je vyrobená z drôtenej sietky.
Težava		Možni vzrok	Rešitev
SI	Likalnik ne oddaja pare.	Položaj pare je nastavljen na 0.	Položaj pare nastavite na alebo .
	Likalnik pušča.	V zbiralník za vodo ste nalili preveč vode.	Zbiralníka za vodo ne napolnite prek označe „MAX“.
	Funkcia za izpust pare ne deluje pravilno.	Funkcijo za izpust pare ste uporabljali prepogosto in v premalo intervalih.	Preden ponovno uporabite funkcijo za izpust pare, likalnik za kratek čas pridržite vodoravno.
	Med likanjem iz likalne plošče uhajajo nečisti delci in delci vodnega kamna.	Zelo trda voda povzroči nastajanje vodnega kamna v likalniku.	Uporabljajte funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna, dokler niso odstranjeni vsi nečisti delci in delci vodnega kamna.
	Med likanjem so deli oblačil mokri.	Para je kondenzirala na likalni deski. Če je spodnja stran likalne deske mokra, jo obrišite s suho krpo.	Mokre madeže občasno polikajte brez pare, da jih posušite. Da bi preprečili kondenzacijo na likalni plošči, uporabljajte likalno ploščo z mrežasto površino.
Problem		Mogući uzrok	Rešenje
YU	Pegla ne proizvodi paru.	Kontrola pare je postavljena u položaj 0.	Postavite kontrolu pare u položaj ili .
	Tečnost curi iz pegle.	Rezervoar za vodu je prepunjten.	Nemojte da punite rezervoar za vodu iznad označe „MAX“.
	Funkcija za dodatnu količinu pare ne radi pravilno.	Previše često ste koristili funkciju za dodatnu količinu pare i niste ostavljali dovoljno dugačke intervale između.	Privremeno postavite peglu u horizontalni položaj pre nego što ponovo upotrebite funkciju za dodatnu količinu pare.
	Ljuspice i prljavština ispadaju iz grejne ploče tokom pegljanja.	Trva voda uzrokuje stvaranje kamenca unutar grejne ploče.	Koristite funkciju za čišćenje kamenca dok ne uklonite sve ljuspice i prljavštini.
	Vlažne mrlje pojavljuju se na odevi tokom pegljanja.	Para se kondenzovala na dasci za pegljanje.	Povremeno pegljajte vlažne mrlje bez pare kako biste ih osušili.
		Ukoliko je unutrašnja strana daske za pegljanje vlažna, obrišite je suvom tkaninom.	Da biste sprečili kondenzovanje pare na dasci za pegljanje, koristite dasku sa površinom od žičane mrežice.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
UA З праски не виходить пара.	Регулятор пари встановлено в положення "0".	Встановіть регулятор пари в положення або .
З праски витікає вода.	Резервуар для води наповнено вище максимального рівня.	Не наповнюйте резервуар для води вище позначки "MAX".
Функція подачі парового струменя не працює належним чином.	Ви використовували функцію подачі парового струменя надто часто, роблячи недостатньо тривалі перерви.	Перед тим як знову використовувати функцію подачі парового струменя, тимчасово потримайте праску в горизонтальному положенні.
Під час прасування із підошви виходять частинки накипу та інші забруднення.	Жорстка вода створює накип у підошві.	Використовуйте функцію Calc-Clean, поки не буде видалено весь накип та інші забруднення.
Під час прасування на одязі з'являються плями від води.	На прасувальній дошці сконденсувалася пара.	Щоб висушити ці плями, час від часу проводьте по них праскою, не використовуючи пари.
	Якщо прасувальна дошка знизу зволожилася, протріть її сухою ганчіркою.	Для запобігання конденсації пари на прасувальній дошці, використовуйте прасувальну дошку з дротовою сіткою.



www.philips.com/support



Specifications are subject to change without notice.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4239.000.7879.1

