

Mistral

GC2225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115, GC2110, GC2105



PHILIPS

GC2225, GC2220, GC2215, GC2210, GC2215, GC2210, GC2215

ENGLISH 4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12

TÜRKÇE 22


Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or is leaking.
- Check the cord regularly for possible damage.
- If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- Never immerse the iron and the stand, if provided, in water.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Do not allow the cord to come into contact with the soleplate when it is hot.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position O, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron and the stand, if provided, on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for household use only.

Before first use

- 1** Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- 2** Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
- 3** Heat up the iron to maximum temperature and pass the iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues from the soleplate.



The iron may give off some smoke when you use it for the first time
This will cease after a short while.

Preparing for use

Filling the water tank



- 1** Remove the mains plug from the wall socket.
- 2** Set the steam control to position O (= no steam).
- 3** Open the filling cap.
(types GC2225, GC2220, GC2215 and GC2120 only)
- 4** Tilt the iron.
- 5** Use a measuring cup to fill the water tank up to maximum level.
- 6** Close the filling cap (click!).
(types GC2225, GC2220, GC2215 and GC2120 only)


If the tap water in your area is very hard, we advise you to use distilled water. Do not use vinegar, starch or chemically descaled water.

Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

Setting the temperature

- 1** Put the iron on its heel.
- 2** Set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to the appropriate position.
 - Check the garment label for the required ironing temperature.
 - ● Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
 - ● Silk
 - ●● Wool
 - ●●● Cotton, linen
 - If you do not know what kind of fabric(s) a garment is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that will be invisible when you wear the garment.
 - Silk, woollen and synthetic materials; iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray function to prevent stains.
- 3** Put the mains plug in an earthed wall socket.
- 4** When the amber temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.
 - The amber pilot light will go on from time to time during ironing.






For versions with auto shut-off (type GC2225 only) (see also 'Other features')

- If the automatic shut-off function has been activated (red pilot light blinks), move the iron slightly to deactivate this function (red pilot light stops blinking).

Using the appliance

Steam ironing



Make sure that there is enough water in the water tank.

- 1** Set the temperature dial to the recommended position.
See 'Setting the temperature'.
- 2** Set the steam control to the appropriate steam position.
 - ⚡ for minimum steam (temperature settings ●● and ●●●).
 - ⚡ for moderate steam (temperature settings ●●● to MAX) (Types GC2225, GC2220, GC2215 and GC2120 only).
 - ⚡ for maximum steam (temperature settings ●●● to MAX).

► Steaming will start as soon as the set temperature has been reached.

Types GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 and GC2105 only
Water may leak from the soleplate if the set temperature is too low (MIN to ●●).

GC2225 and GC2220 only.

The iron is equipped with a drip stop system (see also 'Other features').

Ironing without steam


- 1** Set the steam control to position O (= no steam).
- 2** Set the temperature dial to the recommended position.
See 'Setting the temperature'.

Other features

Spraying


To remove stubborn creases at any temperature

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.



- 2** Press the spray button several times to moisten the garment to be ironed.

Extra Steam (type GC2105 only)




This function provides extra steam to remove really stubborn creases.


The Extra Steam function only works at temperature settings between ●●● and MAX.

- 1** Set the steam control to maximum position ☀.

- 2** Press and hold the Steam Control button down for max. 5 seconds.
- 3** Wait at least 1 minute before using Extra Steam again to prevent water from dripping out of the soleplate.



Shot of Steam (GC2225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115 and GC2110 only)




A powerful shot of steam helps to remove very stubborn creases.

The Shot-of-Steam function only works at temperature settings between ●● and MAX.

- 1** Press and release the Shot-of-Steam button.

Vertical Shot of Steam (types GC2225, GC2220, GC2215, GC2120 and GC2115 only)



- 1** The Shot-of-Steam function can also be used when you are holding the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains, etc.

Never direct the steam towards people.

Drip Stop (types GC2225, GC2220 only)

This iron is equipped with a drip stop function: the iron automatically stops steaming when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens you will hear a click.

Automatic shut-off (type GC2225 only)



An electronic safety device will automatically switch the heating element off if the iron has not been moved for a while.

- To indicate that the heating element has been switched off, the red auto-off pilot light will start blinking.

To heat up the iron again:

- 1** Pick up the iron or move it slightly.
- 2** The red auto-off pilot light will go out. The amber temperature pilot light will go on, depending on the soleplate temperature.
- 3** If the amber pilot light goes on after the iron has been moved, wait for it to go out before you start ironing.
- 4** If the amber light does not go on after the iron has been moved, the iron is ready for use.


Cleaning and maintenance


Calc-Clean

The Calc-Clean function removes scale and impurities.

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), the Calc-Clean function should be used more frequently.


- 1** Set the steam control to position O.
- 2** Fill the water tank to the maximum level.
Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank..
- 3** Set the temperature dial to MAX.
- 4** Put the plug in the wall socket.
- 5** Unplug the iron when the amber pilot light has gone out.






6 Hold the iron over the sink and set the steam control to position ● (Calc-Clean). The steam control knob will spring up slightly.

7 Pull the steam control knob upwards to remove the steam control needle.




8 Move the iron to and fro.

▶ Steam and boiling water will come out of the soleplate. Impurities and scale (if any) will be flushed out.



9 Use vinegar to remove scale, if any, from the needle.

Do not bend or damage the steam control needle.



10 Put the steam control needle back by inserting the point of the needle exactly in the centre of the hole and by fitting the small projection on the side of the needle into the slot. Set the steam control knob to position O.

11 Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process

1 Plug the iron in to let the soleplate dry up.

2 Unplug the iron when the amber pilot light has gone out.

3 Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.

4 Let the iron cool down before you store it.

After ironing


1 Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down.

- 2** Wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner. Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals.

- 3** Clean the upper part of the appliance with a damp cloth.


- 4** Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after cleaning.

Storage



- 1** Remove the mains plug from the wall socket, let the iron cool down and set the steam control to position O.

- 2** Empty the water tank.



- 3** Wind the mains cord round the cord storage facility.

- 4** Always store the iron standing on its heel in a safe and dry place.

Environment



- Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, please contact the Philips Customer Care Centre in your country.


Problem	Possible cause(s)	Solution
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	Connection problem Temperature dial set at MIN	Check the mains cord, the plug and the wall socket. Set the temperature dial to the required position.
I'm unable to fill the water tank to maximum level.	You have tried to fill the iron in horizontal position.	Tilt the iron during filling.
No steam	Not enough water in the water tank. The steam control has been set to position O.	Fill the water tank (see 'Preparing for use'; section 'Filling the watertank'). Set the steam position to Δ , Δ or Δ (see 'Using the appliance', section 'Steam ironing').
	The soleplate is not hot enough and/or the Drip stop function (types GC2225 and GC2220 only) has been activated.	Set the temperature dial to a position in the steam area ($\bullet\bullet$ to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber pilot light has gone out before you start ironing.
No shot of steam (types GC2225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115 and GC2110 only) or no Vertical Shot of Steam (types GC2225, GC2220, GC2215, GC2120 and GC2115 only).	The (Vertical) Shot of Steam function has been used too often within a very short period.	Put the iron in horizontal position and wait a while before using the (Vertical) Shot of Steam function again.
	The soleplate is not hot enough.	Set the temperature dial to a position in the steam area ($\bullet\bullet$ to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber pilot light has gone out before you start ironing.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function a few times (see 'Cleaning and maintenance', section 'Calc-Clean').
Red pilot light is blinking (type GC2225 only).	The auto shut-off function has been activated. See "Automatic shut-off" section.	Shake the iron lightly to deactivate the auto shut-off function: the pilot light will stop blinking.
Water droplets on fabric (types GC2225, GC2220, GC2215 and GC2120 only)	The filling cap has not been closed properly.	Press the filling cap until you hear a click.
Water droplets on fabric (types GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 and GC2105 only)	The temperature has been set too low.	Set the temperature dial to a position in the steam area ($\bullet\bullet$ to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber pilot light has gone out before you start ironing.
Water drips from the soleplate after the iron has been stored or cooled down.	The iron has been put in horizontal position while there was still water in the water tank.	Empty the water tank before you store the iron. Set the steam control to position O and store the iron standing on its heel.

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- ▶ Ελέγχτε αν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα πάνω στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φίς, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχουν ορατές βλάβες ή αν η συσκευή έχει πέσει ή στάζει.
- ▶ Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για πιθανές βλάβες.
- ▶ Αν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή εξίσου έμπειρα άτομα προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- ▶ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- ▶ Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο και τη βάση, αν διατίθεται, σε νερό.
- ▶ Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Η πλάκα του σιδήρου ζεσταίνεται εξαιρετικά και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα εάν την αγγίζετε.
- ▶ Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με την πλάκα όταν είναι ζεστή.
- ▶ Όταν τελειώνετε το σιδέρωμα, όταν καθαρίζετε τη συσκευή, όταν γεμίζετε ή αδειάζετε τη δεξαμενή νερού και επίσης όταν αφήνετε το σίδερο ακόμη και για λίγο: βάλτε τον επιλογέα ατμού στη θέση O, τοποθετήστε το σίδερο όρθιο και βγάλτε το φίς από την πρίζα.
- ▶ Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα το σίδερο και τη βάση, αν διατίθεται, σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- ▶ Μην βάζετε άρωμα, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, αφαλατικά, υγρά σιδερώματος ή άλλα χημικά μέσα στη δεξαμενή νερού.
- ▶ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Πριν την πρώτη χρήση




- 1** Ελέγχτε αν η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- 2** Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτική μεμβράνη από την πλάκα.
- 3** Ζεστάνετε το σίδερο στη μέγιστη θερμοκρασία και περάστε το σίδερο πάνω από ένα κομμάτι υγρού υφάσματος για αρκετά λεπτά για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολλείματα από τη πλάκα.

Το σίδερο μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό θα σταματήσει μετά από λίγο.

Προετοιμασία για χρήση

Γέμισμα της δεξαμενής νερού

- 1 Βγάλτε το φίς από την πρίζα.
- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση O (χωρίς ατμό).
- 3 Ανοίξτε το καπάκι γεμίσματος.
(Μόνο για τα μοντέλα GC2225, GC2220, GC2215 και GC2120)
- 4 Θέστε το σίδερο σε κάθετη θέση.
- 5 Χρησιμοποιήστε ένα δοσομετρητή για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέγιστη ένδειξη.
- 6 Κλείστε το καπάκι (κλικ!).
(Μόνο για τα μοντέλα GC2225, GC2220, GC2215 και GC2120)




Αν το νερό βρύσης στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε απεσταγμένο νερό. Μην χρησιμοποιήσετε ξύδι, κόλλα, ή χημικά αφαλατωμένο νερό.

Μη γεμίζετε τη δεξαμενή πέρα από την ένδειξη MAX.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- 1 Βάλτε το σίδερο όρθιο.
- 2 Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία σιδερώματος γυρίζοντάς τον στην κατάλληλη θέση.
 - Ελέγχετε την ετικέτα του ρούχου για να το ρυθμίσετε στη σωστή θερμοκρασία.
 - ● Συνθετικά υφάσματα (π.χ. ακρυλικά, βισκόζη, πολυαμίδιο, πολυεστέρη)
 - ● Μεταξωτά
 - ●● Μάλλινα
 - ●●● Βαμβακερά, λινά
 - Αν δεν γνωρίζετε από τι το ύφασμα(τα) είναι κατασκευασμένο ένα ρούχο, διαπιστώστε τη σωστή θερμοκρασία σιδερώνοντας ένα σημείο που δεν φαίνεται όταν φοράτε το ρούχο.
 - Μεταξωτά, μάλλινα και συνθετικά υλικά: σιδερώστε την ανάποδη πλευρά του υφάσματος για να αποφύγετε τις γυαλάδες. Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού για να αποφύγετε τους λεκέδες.



- 3** Βάλτε το φίς σε μία γειωμένη πρίζα.
- 4** Μόλις σβήσει το ενδεικτικό λαμπτάκι, περιμένετε για λίγο πριν αρχίσετε το σιδέρωμα.

► Το ενδεικτικό λαμπτάκι θα ανάβει κατά διαστήματα κατά το σιδέρωμα.

Για μοντέλα με αυτόματη διακοπή (μόνο για το μοντέλο GC2225) (δείτε επίσης 'Άλλες λειτουργίες')

► Αν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη διακοπή (αναβοσβήνει το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι), μετακινείστε το σίδερο ελαφρά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει).

Χρήση της συσκευής

Σιδέρωμα με ατμό

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.

1 Ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση. Δείτε το κεφάλαιο "Ρύθμιση της θερμοκρασίας".

2 Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στην κατάλληλη θέση ατμού.
 - △ για ελάχιστο ατμό (ρυθμίσεις θερμοκρασίας ●● και ●●●).
 - △ για μέτριο ατμό (ρυθμίσεις θερμοκρασίας ●●● έως MAX) (Μόνο για τα μοντέλα GC2225, GC2220, GC2215 και GC2120).
 - △ για μέγιστο ατμό (ρυθμίσεις θερμοκρασίας ●●● έως MAX).
 ► Η εξαγωγή ατμού θα ξεκινήσει μόλις φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Μόνο για τα μοντέλα GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 και GC2105



Μπορεί να στάξει νερό από την πλάκα αν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή (MIN έως ●●).

Μόνο για τα μοντέλα GC2225 και GC2220.
 Το σίδερο είναι εφοδιασμένο με σύστημα διακοπής σταξίματος (δείτε επίσης 'Άλλες λειτουργίες').

Σιδέρωμα χωρίς ατμό


1 Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση O (χωρίς ατμό).

2 Ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση. Δείτε το κεφάλαιο "Ρύθμιση της θερμοκρασίας".



Άλλες λειτουργίες


Ψεκασμός



Για να αφαιρέσετε έντονα τσαλακώματα σε οποιαδήποτε θερμοκρασία.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.
- 2** Πιέστε το διακόπτη ψεκασμού αρκετές φορές για να βρέξετε το ύφασμα που θα σιδερώσετε.


Έξτρα ατμός (μόνο για το μοντέλο GC2105)



Αυτή τη λειτουργία παρέχει έξτρα ατμό για να αφαιρέσετε τις πραγματικά έντονες τσακίσεις.

Η λειτουργία Έξτρα ατμού λειτουργεί μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ ●●● και MAX.


- 1** Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη μέγιστη θέση ☁.
- 2** Πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ρύθμισης ατμού για 5 δευτερόλεπτα το ανώτερο.
- 3** Περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία Έξτρα ατμού για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα.



Βολή ατμού (Μόνο για τα μοντέλα GC225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115 και GC2110)


Μια δυνατή βολή ατμού βοηθάει στην αφαίρεση επίμονων τσακίσεων.

Η λειτουργία Βολής Ατμού λειτουργεί μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ ●● και MAX.



- 1** Πιέστε και απελευθερώστε το κουμπί Βολών Ατμού.

Κάθετη βολή ατμού (Μόνο για τα μοντέλα GC225, GC2220, GC2215, GC2120 και GC2115)



- 1** Η λειτουργία Βολής Ατμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν κρατάτε το σίδερο σε κάθετη θέση. Αυτό είναι χρήσιμο για την αφαίρεση τσακίσεων από κρεμασμένα ρούχα, κουρτίνες, κτλ.

Μη κατευθύνετε ποτέ τον ατμό προς τους ανθρώπους.

Λειτουργία Drip Stop (Μόνο για τα μοντέλα GC225 και GC2220)

Αυτό το σίδερο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία drip stop: το σίδερο αυτόματα σταματά τον ατμό όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή για να εμποδίσει το νερό να στάξει από την πλάκα. Όταν συμβεί αυτό θα ακούσετε ένα κλικ.

Αυτόματη διακοπή (Μόνο για το μοντέλο GC225)

Μια ηλεκτρονική συσκευή ασφαλείας θα σβήσει αυτομάτως την αντίσταση αν δεν έχετε κινήσει το σίδερο για αρκετή ώρα.



- Για να γίνει εμφανές ότι η αντίσταση έχει σβήσει, το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Για να ζεσταθεί ξανά το σίδερο:

- 1** Σηκώστε το σίδερο και κινείστε το ελαφρά.
- 2** Το πορτοκαλί ενδεικτικό λαμπτάκι θα σβήσει. Το ενδεικτικό λαμπτάκι θερμοκρασίας θα ανάψει, ανάλογα με τη θερμοκρασία της πλάκας.
- 3** Αν το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι ξανανάψει αφού έχετε κινήσει το σίδερο, περιμένετε να σβήσει πριν αρχίσετε να σιδερώνετε.
- 4** Αν το ενδεικτικό λαμπτάκι δεν ανάψει αφού κινήσετε, το σίδερο, τότε είναι έτοιμο για χρήση.





Καθαρισμός και συντήρηση


Calc-Clean (Καθαρισμός αλάτων)

Η λειτουργία Calc-Clean (καθαρισμού αλάτων) αφαιρεί τα άλατα και τις ακαθαρσίες.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Calc-Clean μια φορά κάθε δύο εβδομάδες. Αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό (π.χ. όταν βγαίνουν κηλίδες από την πλάκα κατά το σιδέρωμα), θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συχνότερα τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

- 1** Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση O.
 - 2** Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέγιστη ένδειξη.
Μη ρίχνετε ξύδι ή άλλα προϊόντα αφαίρεσης αλάτων στη δεξαμενή νερού.
 - 3** Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο MAX.
 - 4** Βάλτε το φίς στην πρίζα.
 - 5** Βγάλτε το σίδερο από την πρίζα όταν το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι έχει σβήσει.
 - 6** Κρατήστε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη και αφήστε το διακόπτη ατμού στη θέση ● (Calc-Clean). Ο διακόπτης ατμού θα αναπηδήσει ελαφρά.
 - 7** Τραβήξτε το διακόπτη ατμού προς τα πάνω για να βγάλετε τη βελόνα ελέγχου ατμού.
 - 8** Μετακινείστε το σίδερο μπρος πίσω.
 - 9** Χρησιμοποιήστε ξύδι για να αφαιρέσετε τα άλατα, αν υπάρχουν, από τη βελόνα.
- Μη λυγίζετε ή φθείρετε τη βελόνα επιλογής ατμού.





- 10** Τοποθετήστε πάλι τη βελόνα επιλογής ατμού εισάγοντας το άκρο της βελόνας ακριβώς στο κέντρο της τρύπας και εφαρμόζοντας την μικρή προεξοχή στο πλάι της βελόνας στην οπή. Βάλτε το ρυθμιστή ατμού στο O.
- 11** Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού αλάτων αν το σίδερο περιέχει ακόμη πολλές ακαθαρσίες.

Μετά τη διαδικασία καθαρισμού αλάτων


- 1** Συνδέστε το σίδερο για να στεγνώσει η πλάκα.
- 2** Βγάλτε το σίδερο από την πρίζα όταν το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι έχει σβήσει.
- 3** Κινήστε το σίδερο ελαφρά πάνω σε ένα κομμάτι παλιού υφάσματος για να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε κηλίδες νερού που μπορεί να δημιουργήθηκαν στην πλάκα.
- 4** Αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.


Μετά το σιδέρωμα

- 1** Βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε το σίδερο να κρυώσει.
- 2** Σκουπίστε τα άλατα και άλλα τυχόν υπολείματα από την πλάκα με ένα υγρό πανί και ένα απαλό υγρό καθαρισμού.
Διατηρήστε την πλάκα λεία: αποφύγετε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρματάκια, ξύδι ή άλλα χημικά.
- 3** Καθαρίστε το πάνω μέρος της συσκευής με ένα νωπό πανί.
- 4** Να ξεπλένετε τακτικά τη δεξαμενή με νερό. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού μετά τον καθαρισμό.

Αποθήκευση

- 1** Βγάλτε το φις από την πρίζα, αφήστε το σίδερο να κρυώσει και ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση O.
- 2** Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.





- 3** Τυλίξτε το καλώδιο στο χώρο αποθήκευσης καλωδίου.
- 4** Αποθηκεύτε πάντα το σίδερο στη βάση του σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

Περιβάλλον



- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες και σέρβις

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή έχετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκευτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας (θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις των Οικιακών Συσκευών και των Συσκευών Προσωπικής Φροντίδας BV της Philips.

Οδηγός ανεύρεσης βλαβών

Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε με το σίδερό σας. Παρακαλούμε διαβάστε τις διαφορετικές παραγράφους για περισσότερες λεπτομέρειες. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία (ες)	Λύση
Το σίδερο είναι συνδεδεμένο αλλά η πλάκα είναι κρύα.	Πρόβλημα σύνδεσης	Ελέγχετε το καλώδιο, το φίς και την πρίζα.
Δεν μπορώ να γεμίσω τη δεξαμενή νερού μέχρι τη μέγιστη στάθμη.	Ο διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση MIN.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην επιμυητή θέση.
Χωρίς ατμό	Προσπαθήσατε να γεμίσετε το σίδερο σε οριζόντια θέση.	Ανασηκώστε το σίδερο κατά το γέμισμα.
Χωρίς ατμό	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (δείτε 'Προετοιμασία για χρήστη', παράγραφος 'Γέμισμα της δεξαμενής νερού').
Χωρίς βολή ατμού (Μόνο για τα μοντέλα GC2225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115 και GC2110) ή χωρίς Κάθετη Βολή ατμού (Μόνο για τα μοντέλα GC2225, GC2220, GC2215, GC2120 και GC2115).	Ο διακόπτης ατμού έχει ρυθμιστεί στη θέση O.	Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση A, □ ή △ (δείτε 'Χρήση της συσκευής', παράγραφος 'Σιδέρωμα με ατμό').
Η πλάκα δεν έχει ζεσταθεί αρκετά και/ή λειτουργία Drip Stop(μόνο για τα μοντέλα GC2225 και GC2220) έχει ενεργοποιηθεί.	Η λειτουργία (Κάθετης) Βολής Ατμού έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά μέσα σε μικρό διάστημα.	Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας σε μια θέση στην περιοχή ατμού (● ● έως MAX). Βάλτε το σίδερο όρθιο και περιμένετε μέχρι το πορτοκαλί ενδεικτικό λαμπτάκι να σβήσει πριν αρχίσετε το σιδέρωμα.
Κηλίδες και ακαθαρσίες βγαίνουν από την πλάκα κατά το σιδέρωμα.	Η πλάκα δεν είναι αρκετά ζεστή.	Βάλτε το σίδερο σε οριζόντια θέση και περιμένετε για λίγο πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη λειτουργία (Κάθετης) Βολής Ατμού.
Το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι αναβοσβήνει (μόνο για το μοντέλο GC2225).	Το σκληρό νερό δημιουργεί κηλίδες μέσα στην πλάκα.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μερικές φορές (δείτε 'Καθαρισμός και συντήρηση', παράγραφος 'Calc-Clean').
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου σβήσιματος. Βλέπε παράγραφο "Αυτόματο σβήσιμο".	Κουνήστε το σίδερο ελαφρά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου σβήσιματος: το κόκκινο ενδεικτικό λαμπτάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει.


Πρόβλημα	Πιθανή αιτία (εξ)	Λύση
Στάζει νερό στο ύφασμα (μόνο για τα μοντέλα GC2225, GC2220, GC2215 και GC2120)	Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά.	Πιέστε το καπάκι για να κλείσει μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Στάζει νερό στο ύφασμα (μόνο για τα μοντέλα GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 και GC2105)	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας σε μια θέση στην περιοχή ατμού (●● έως MAX). Βάλτε το σίδερο όρθιο και περιμένετε μέχρι το ενδεικτικό λαμπτάκι να σβήσει πριν αρχίσετε το σιδέρωμα.
Στάζει νερό από την πλάκα αφότου το σίδερο έχει αποθηκευτεί ή έχει κρυώσει.	Το σίδερο έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση ενώ υπήρχε ακόμη νερό στη δεξαμενή νερού.	Αδειάστε τη δεξαμενή νερού πριν αποθηκεύσετε το σίδερο. Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στη θέση O και αποθηκεύστε το σίδερο όρθιο.

Önemli

Güvenliğiniz açısından, lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

- Cihazı prize takmadan önce, model plakası üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajıyla uygunluğunu kontrol edin.
- Cihazı sadece topraklı prizlere takarak çalıştırın.
- Cihazın elektrik fişi veya kordonu hasarlıysa veya cihazda görülebilen hasarlar varsa, cihazı yere düşürdüğünüz veya damlatma yapıyorsa kullanmayın.
- Elektrik kordonunu düzenli olarak kontrol edin.
- Eğer cihazın elektrik kordonu zarar görürse, değiştirme işlemi için yalnız Philips yetkili servislerinde orjinal kordonu ile değiştirilmelidir.
- Cihazın fişi elektrik prizine takılı iken yalnız başına bırakılmamalıdır.
- Ütüyü ve ütü standını (eğer varsa) kesinlikle suya sokmayın.
- Cihazı çocuklardan uzak tutun.
- Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda yanığa sebep olabilir.
- Elektrik kordonu ile sıcak ütü tabanını birbirine değdirmeyin.
- Ütulememeyi bitirdiğinizde, ütüyü temizlediğinizde, su tankını doldurup boşaltığınızda veya kısa bir süre için ara verdığınızde, buhar ayar düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz ütüyü dik olarak arka kısmının üzerine oturtarak cihazın fişini prizden çekin.
- Ütüyü veya standını varsa, daima yüksek olmayan düz ve sabit bir zemine koyun.
- Su tankına kesinlikle parfüm, sirke, temizlik veya diğer kimyasal maddeleri koymayın.
- Bu cihaz sadece ev içerisinde kullanıma uygundur.

İlk kullanımdan önce




- 1** Cihazı prize takmadan önce, model plakası üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajıyla uygunluğunu kontrol edin.
- 2** Eğer varsa, tabandan etiketi veya koruyucu folyoyu çıkartın.
- 3** Ütüyü en yüksek sıcaklıkta ısıtip bir bez parçası üzerinde gezdirerek tabanını temizleyiniz.

Cihazı ilk kullanışınızda bir miktar duman çıkışması normaldir. Bu durum kısa bir süre sonra geçecektir.

Kullanıma hazırlama

Su tankının doldurulması

- 1** Cihazın fişini prizden çekiniz.



2 Buhar ayar düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz.(=buharsız ütuleme)

3 Doldurma kabını açın.

(modeller GC2225, GC2220, GC2215 ve GC2120)

4 Ütüyü eğik tutunuz.



5 Su tankını maksimum seviyeye kadar doldurmak için, ölçüm kabını kullanın.


6 Doldurma kabını kapatın (klik!).

(modeller GC2225, GC2220, GC2215 ve GC2120)

Eğer bölgenizdeki su çok sert ise, damıtılmış su kullanmanız önerilir. Sirke, kola veya kimyasal olarak kireci alınmış su kullanmayın.

Doldurduğunuz suyun maksimum seviyesini geçmemesi için özen gösteriniz.

Sıcaklık ayarı



1 Ütünüzü arka kısmı üzerine oturtunuz.


2 Sıcaklık kadranını uygun pozisyon'a çevirerek, istenilen ütü sıcaklığına ayarlayın.

- Kumaşın etiketinin üzerinde belirtilen sıcaklık derecesini kontrol ediniz.
- ● Sentetik kumaşlar (Örn:Viscont, polyester, akrilik)
- ● İpekli
- ●● Yünlü
- ●●● Pamuklu ve Ketenli
- Eğer ütü yaptığınız kumaşın ne cins bir kumaş olduğundan emin değilseniz, ütulemeye kumaşın ilk önce giydığınız zaman görülemeyecek bölgeminden başlayınız.
- İpekli, yünlü ve sentetik malzemeler: Parlak lekeler oluşmasını engellemek için, kumaşın ters yüzünü ütleyin. Leke oluşumunu engellemek için, sprey fonksiyonunu kullanmaktan kaçının.

3 Cihazın fişini topraklı prize takınız.

4 Ütünün kehrivar rengi sıcaklık ışığı söndüğünde, ütuleme işlemine başlamadan önce biraz bekleyin.

► Kehrivar rengi pilot ışık, ütuleme işlemi esnasında zaman zaman yanacaktır.



Otomatik kapanma donanımlı modeller için (sadece GC2225 modeli) (ayrıca bkz. 'Diğer özellikler')

- Otomatik kapanma-fonksiyonu aktif hale gelirse (kırmızı pilot ışık yanıp söner), bu fonksiyonu devredisi bırakmak için ütüyü hafifçe hareket ettirin (kırmızı pilot ışık yanıp sönme işlemini sonlandırır).

Cihazın kullanımı


Buharlı Ütüleme

Su tankında yeterli suyun olduğundan emin olunuz.

- 1** Sıcaklık ayarını istenilen pozisyon'a getiriniz.
Sıcaklık ayar bölümüne bakınız.

- 2** Buhar ayarını istenilen pozisyon'a getiriniz.

- ⚡ minimum buhar için (sıcaklık ayarları ●●'den ●●●'e).
- ⚡ normal buhar için (sıcaklık ayarları ●●●'den MAX'a) (Sadece GC2225, GC2220, GC2215 ve GC2120 modelleri).
- ⚡ maksimum buhar için (sıcaklık ayarları ●●●'den MAX'a).
- Ütü istenilen sıcaklığa erişince istenilen buhar verebilirsiniz.



Sadece GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 ve GC2105 modelleri

Eğer ayarlanan sıcaklık çok düşük ise, tabandan su akabilir (MIN'den ●●'ye).

Sadece GC2225 ve GC2220

Bu ütü damlama durdurucu bir sistem ile donatılmıştır (ayrıca bkz. 'Diğer özellikler').


Buharsız Ütüleme

- 1** Buhar ayar düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz.(=buharsız ütüleme)

- 2** Sıcaklık ayarını istenilen pozisyon'a getiriniz.
Sıcaklık ayar bölümüne bakınız.

Diger Ozellikler


Spreyleme



Her ısı derecesinde çok kırışmış kumaşları ütuleme

- 1** Su tankında yeterli suyun olduğundan emin olunuz.
- 2** Ütülenecek materyali ıslatmak için, sprey düğmesine birkaç kez basın.


Ekstra Buhar (sadece GC2105 modeli)



Bu fonksiyon çok inatçı kırışıklıkları yok etmek için, ekstra buhar sağlar.

Ekstra Buhar fonksiyonu sadece ●●● ile MAX sıcaklık ayarları arasında çalışır.

- 1** Buhar kontrolünü maksimum pozisyon'a getirin.
- 2** Buhar Kontrol düğmesine basın ve en fazla 5 saniye boyunca basılı tutun .
- 3** Suyun tabandan damlamasını engellemek için, Ekstra Buhar özelliğini kullanmadan önce en az 1 dakika bekleyin.




Şok Buhar (Sadece GC2225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115 ve GC2110 modelleri)


Güçlü bir şok buhar; inatçı kırışıklıkların açılmasına yardımcı olur.

Şok buhar özelliği sadece (●●ve Maksimum) yüksek sıcaklık derecesinde kullanılır.

- 1** Şok buhar düğmesine basınız ve serbest bırakınız.



Dikey Şok Buhar (sadece GC2225, GC2220, GC2215, GC2120 ve GC2115 modelleri)




- 1** **Şok-Buhar fonksiyonu**, ütüyü dik pozisyonda tuttuğunuz zaman da kullanılabilir. Bu askıdaki elbiselerde, perdelerde v.b. bulunan kırışıklıkları yok etmek için yararlıdır.

Buharı direk olarak insanlara doğru tutmayıniz.

Damlama Durdurucu (sadece GC225, GC2220 modellerinde)

Bu ütü "Drip Stop", yani su damlamasını önleyici sisteme sahiptir. Bu da uygun ısı derecesi tekrar elde edilene kadar ütünün buhar vermeyi kesmesine neden olur.

Otomatik kapanma (sadece GC2225 modeli)



Ütünüzün elektronik güvenlik sistemi sayesinde, hareketsiz bırakılan ütünüzün ısıtma işlevi otomatik olarak devreden çıkar.

- Ütünün devreden çıktığını gösteren "Auto-off" otomatik kapanma kırmızı pilot ışık yanıp sönecektir.

Ütünün tekrar ısınması için;


- 1** Ütüyü yavaşça kaldırınız veya kırıdatınız.
- 2** Kırmızı otomatik-kapanan pilot ışık söner. Kehribar rengi sıcaklık pilot ışığı, tabanın sıcaklığına bağlı olarak tekrar yanar.
- 3** Eğer ütü hareket ettikten sonra turuncu pilot ışık yanarsa, ütulemeye başlamadan önce sönmesini bekleyiniz.
- 4** Eğer ütü hareket ettikten sonra turuncu pilot ışık yanmıyorsa, ütu kullanıma hazırlır.

Temizlik ve Bakım


"Calc clean" Kireç temizleme

Kireç temizleme- Calc Clean özelliği sayesinde buhar ünitesinde oluşan kum, kir gibi küçük zerreçikler temizlenir.


İki haftada bir "Calc clean" kireç temizleme uygulanmalıdır. Eğer kullandığınız musluk suyu çok sertse (ütü yaparken tabandan kireç zerreçikleri geliyorsa) kireç temizleme özelliğinden sık kullanılmalıdır.



- 1** Buhar kontrol düğmesini 0 pozisyonuna getiriniz.
- 2** Su tankını maksimum seviyede doldurunuz.
Sirke veya diğer kireç çözücü kimyevi maddeler kullanmayınız.
- 3** Sıcaklık ayarını maksimum sıcaklığa getiriniz.
- 4** Cihazın fişini prize takınız.
- 5** Pilot ışık sönünce ütüyü prizden çekiniz.
- 6** Ütüyü lavabo üzerinde tutun ve buhar kontrolünü Calc-Clean pozisyonuna ● (Calc-Clean) getirin. Buhar kontrol düğmesi hafifçe yukarı doğru yaylanacaktır.
- 7** Buhar kontrol iğnesini çıkartmak için buhar kontrol düğmesini çekin.
- 8** Ütüyü aşağı yukarı sallayın.
▶ Kaynar su ve buhar, kireç ve diğer tortularla birlikte tabandaki deliklerden aşağı doğru akacaktır.(Eğer varsa)




- 9** İğne üzerindeki kireci (eğer varsa) yok etmek için sirke kullanın.
Buhar kontrol düğmesinin çubuğu kesinlikle eğmeğiniz ve zarar vermeyiniz.
- 10** Buhar kontrol düğmesinin çubuğunu deliğin tam ortasından sokarak
- 11** "Calc Clean" - Kireç temizleme işlemini, üstünün içerisinde hala kireç ve tortular varsa tekrarlayınız.



"Calc Clean"- Kireç Temizleme işleminden sonra

- 1** Ütüyü prize takarak tabanının kurumasını sağlayınız.
- 2** Pilot ışık sönünce ütüyü prizden çekiniz.



3 Ütünüzü yavaşça eski bir bez üzerinde gezdiriniz. Kalan su lekeleri tabandan çıkacaktır.

4 Ütüyü saklamadan önce soğumasını bekleyiniz.

Ütulemeden sonra

1 Fişi prizden çekiniz ve ütünün soğumasını bekleyiniz.

2 Ütünüzün altında biriken maddeleri (küreç, vs.) nemli yumuşak bir bez veya çizmeyen (sıvı) bir temizleme maddesi kullanarak temizleyiniz.


Ütü tabanının her zaman pürüzsüz olmasına ve metal nesnelerle sert bir şekilde temas etmemesine dikkat ediniz.

Aşındırıcı bez, sirke veya diğer kimyasal maddeler kesinlikle kullanmayın.

3 Ütünün üst kısmını nemli, yumuşak bir bezle silebilirsiniz.


4 Zaman zaman su tankını temizlemek için, tankı su ile doldurup sallayınız ve daha sonra suyu boşaltınız.

Saklama



1 Fişi prizden çekiniz. Ütünün soğumasını bekleyiniz. Buhar ayar düğmesini "0" pozisyonuna getiriniz.

2 Su tankını boşaltınız.



3 Elektrik kordonunu kordon saklama bölümünün etrafına sarın.

4 Ütüyü arka kısmının üzerinde kuru bir zeminde saklayınız.

Çevre



- Cihazı hurdaya ayırirken, çevreye zarar vermemek amacıyla normal ev çöpüne kesinlikle atmayın. Özel toplama noktalarına teslim edin.

Garanti ve Servis

Bir bilgiye ihtiyacınız olursa veya bir probleminiz varsa, lütfen www.philips.com adresinden Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Tüketiciler Danışma Merkezini arayın (telefon numarasını uluslararası arası garanti kitabı içinde bulabilirsiniz.) Eğer ülkenizde Tüketiciler Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips satıcısına başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Servis Departmanı BV ile iletişim kurun.

Sorunlar ve Çözümler

Bu bölüm ütünüzle en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Daha fazla detay için, farklı bölgümleri okuyun. Eğer sorunu çözemiyorsanız, lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

Problem	Nedenleri	Yapılması gereken
Ütünün fişi prize bağlı olduğu halde, tabanının ısınmaması.	Bağlantı problemi	Cihazın fisini, elektrik kordonunu ve prizi kontrol ediniz.
	Sıcaklık kadranı MIN konumuna ayarlanmış olabilir	Sıcaklık kadranını istenilen pozisyon'a getirin.
Su tankını maksimum seviyeye kadar dolduramıyorum.	Ütüyü yatay pozisyondayken doldurmaya çalışmış olabilirsiniz.	Doldurma esnasında ütüyü eğin.
Ütünün buhar vermemesi	Su tankında yeterli su bulunmaması	Su tankını doldurun (bkz. 'Kullanma hazırlama', 'Su tankının doldurulması').
	Buhar kontrol düğmesi 0 pozisyonuna getirilmiştir.	Buhar pozisyonunu Δ , Δ veya Δ pozisyonuna getirin (bkz. 'Cihazın kullanım', 'Buharlı ütuleme').
Şok buhar (sadece GC2225, GC2220, GC2215, GC2120, GC2115 ve GC2110 modelleri) veya Dikey Şok Buhar (sadece GC2225, GC2220, GC2215, GC2120 ve GC2115 modelleri) yok.	Taban yeterince sıcak değil ve/veya Damlama durdurucu fonksiyon (modeller GC2225 ve GC2220) aktif hale getirildi.	Sıcaklık kadranını buhar bölgesindeki bir pozisyon'a getirin ($\bullet\bullet$ 'den MAX'a). Ütüyü arka kısmı üzerine oturtun ve ütulemeye başlamadan önce, kehrivar rengi pilot ışık sönene kadar bekleyin.
Ütünün tabanı yeterli derecede sıcak değil.	Kısa bir zaman süresi içerisinde Şok buharlama veya Dikey buharlama sık kullanılmıştır.	Ütüyü yatay pozisyonda bırakın ve (Dikey) Şok Buhar fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce, bir süre bekleyin.
Ütünün tabanından tortular ve kireç zerrecekleri çıkıyor.	Suyun sertliği taban içinde tortular oluşturur.	Birkaç kez Calc-Clean fonksiyonunu kullanın (Bkz. 'Temizlik ve bakım', 'Calc-Clean').
Kırmızı pilot ışık yanıp sönyör (model GC2225).	Otomatik kapanma çalışmaktadır. "Otomatik kapanma" özelliği bölümüne bakınız.	Ütüyü hafifçe hareket etirerek otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakınız. İşık yanıp sönmeyecektir.
Kumaşa su damlıyor (modeller GC2225, GC2220, GC2215 ve GC2120)	Doldurma kabı doğru şekilde kapatılmamış olabilir.	Bir klik sesi duyana kadar doldurma kabını basılı tutun.
Kumaşa su damlıyor (modeller GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 ve GC2105)	Ütünün sıcaklık derecesi düşüktür.	Sıcaklık kadranını buhar bölgesindeki bir pozisyon'a getirin ($\bullet\bullet$ 'den MAX'a). Ütüyü arka kısmı üzerine oturtun ve ütulemeye başlamadan önce, kehrivar rengi pilot ışık sönene kadar bekleyin.
Ütu soğurken veya saklandiktan sonra, tabandan su akıyor.	Ütu, su tankında hala su varken yatay pozisyonda bırakılmış olabilir.	Ütüyı saklandmadan önce tankı boşaltın. Buhar kontrolünü O pozisyonuna getirin ve ütüyü arka kısmı üzerine oturtarak saklayın.





www.philips.com



4239 000 53572